

LOTE 02

RODOVIA BR-116/PR

TRECHO: Curitiba - Divisa SC/RS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**PROJETO EXECUTIVO VIÁRIO PARA
IMPLANTAÇÃO DE RUA LATERAL**

Rodovia BR-116/PR – Km 141 N/S ao Km 142 N/S

Maio / 2016

SUMÁRIO

1	- APRESENTAÇÃO	3
2	- LOCALIZAÇÃO.....	5
3	- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO km 141 N/S.....	7
4	- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO km 142 N/S.....	17

1 – APRESENTAÇÃO

A empresa Marc Construtora de Obras vem através deste documento apresentar à concessionária Autopista Planalto Sul, o relatório “As Built” da Implantação das Ruas Laterais ao Km 141 Norte (Entre os Km 140+830 e 141+470) e 141 Sul (Entre os Km 140+870 e 141+470), localizadas na BR-116/PR, do município de Mandirituba, no Estado do Paraná, junto ao trecho da duplicação.

O projeto contemplou duas Vias Laterais separadas, junto á pista norte e pista sul da Rodovia BR- 116/PR, com uma extensão de 638 metros junto ao KM 141 Norte (entre o km 140+830 e 141+470) e outros 642 metros junto ao KM 141 Sul (entre o km 140+830 e 141+470), que atendeu o sistema viário local, priorizando os movimentos rodoviários e viabilizando os movimentos de acesso com segurança.

A empresa De Amorim Construtora de Obras LTDA vem através deste documento apresentar à concessionária Autopista Planalto Sul, o Rrelatório “As Built” da Implantação da Rua Lateral localizada no Km142 Norte, do município de Mandirituba, no Estado do Paraná.

O projeto contemplou a implantação de Via Lateral junto ao Km 142 N/S com uma extensão de 892,00 metros, situada no segmento do Km 141+600 ao Km 142+500 N/S, atendendo a necessidade de atendimento às comunidades existentes ao longo deste segmento da rodovia e sua duplicação, o objetivo da obra é deslocar o fluxo de veículos locais para a rua lateral, reduzindo pontos de conflito melhorando a integração com o sistema viário local e viabilizando os movimentos de acesso.

Dados gerais:

Trecho: BR-116/PR - Km 141 ao Km 142 N/S

Contrato: APS 1327.14

Data de Início: 01/09/2014

Data de Final: 31/01/2016

Executora: Marc Construtora de Obras / De Amorim Construtora de Obras LTDA

2 - LOCALIZAÇÃO






Figura 1 - Serviços Preliminares na RL Norte



Figura 2 - Serviços Preliminares na RL Sul



Figura 3 - Terraplenagem na RL Norte



Figura 4 - Terraplenagem na RL Sul



Figura 5 - Drenagem Superficial na RL Norte



Figura 6 - Drenagem na RL Sul



Figura 7 - Pavimentação na RL Norte



Figura 8 - Pavimentação na RL Sul



Figura 9 - Sinalização na RL Norte



Figura 10 - Sinalização na RL Sul



Figura 11 - Serviços Complementares na RL Norte



Figura 12 - Serviços Complementares na RL Sul



Figura 13 - Vista Geral da Estaca 15+4,38



Figura 14 - Vista Geral da Estaca 17+0,00



Figura 15 - Transição entre as Canaletas SCC-01 e STC-01



Figura 16 - Caixa Coletora na Estaca 23+0,00



Figura 17 - Vista Geral da Estaca 28+0,00



Figura 18 - Vista Geral da Obra



Figura 19 - Vista Geral da Estaca 12+12,0



Figura 20 - Drenagem na Estaca 12+0,00



Figura 21 - Vista do Pavimento na Estaca 18+0,00



Figura 22 - Transição entre Canaletas STC-01 e VPA-04



Figura 23 - Vista Geral da Estaca 26+0,00



Figura 24 - Drenagem na Estaca 32+10,00



Figura 25 - Vista Geral da Obra



Figura 26 - Serviços Preliminares



Figura 27 - Serviços Preliminares



Figura 28 - Execução de Terraplenagem



Figura 29 - Execução de Terraplenagem



Figura 30 - Execução de Drenagem e Obra de Arte Corrente



Figura 31 - Execução de Drenagem e Obra de Arte Corrente



Figura 32 - Execução de Pavimento



Figura 33 - Execução de Pavimento



Figura 34 - Serviços Complementares



Figura 35 - Serviços Complementares



Figura 36 - Vista Geral da Obra



Figura 37 - Vista Geral da Obra