

LOTE 02

RODOVIA BR-116/PR

TRECHO: Curitiba - Divisa SC/RS

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROJETO EXECUTIVO DE PROLONGAMENTO DE RUA LATERAL NA RODOVIA BR-116/PR

**Rodovia BR-116/PR – Km 205+000 e 205+400 - Pista
Norte**

Fevereiro / 2015

SUMÁRIO

1	- APRESENTAÇÃO	3
2	- LOCALIZAÇÃO.....	5
3	- RELATÓRIO FOTOGRÁFICO Km 205+000 ao Km 205+400	7

1 – APRESENTAÇÃO

A empresa Infrasul Infraestrutura e Empreendimentos LTDA vem através deste documento apresentar à concessionária Autopista Planalto Sul, o relatório “*As Built*” referente ao projeto de prolongamento da Rua Lateral na Rodovia BR-116/PR, Km 205, Pista Norte, localizada no município de Rio Negro, no Estado do Paraná.

O projeto contemplou a Rua Lateral junto á pista norte da Rodovia BR- 116/PR, com uma extensão de 400 metros junto à pista Norte do Km 205 (entre o Km 205+000 ao Km 205+400), que atendeu o sistema viário local, priorizando os movimentos rodoviários e viabilizando os movimentos de acesso com segurança.

Dados gerais

Trecho 1:

Trecho: BR-116/PR - Km 205+000 ao Km 205+400

Contrato: 1046.13

Data de Início: 27/11/2013

Data de Final: 31/05/2014

Executora: Infrasul Infraestrutura e Empreendimentos LTDA

2 - LOCALIZAÇÃO






Figura 1 - Estaca 57+00,00 - Vista Demonstrando o Trecho Concluído



Figura 2 - Estaca 55+00,00 - Vista da Marginal e do Acesso



Figura 3 - Estaca 55+00,00 - Vista da Marginal e do Acesso



Figura 4 - Estaca 53+00,00 - Local com Terraplenagem Onde foi Extraído Material de 3ª Categoria



Figura 5 - Estaca 53+00,00 - Local com Pavimento Concluído



Figura 6 - Estaca 50+00,00 - Local com Pavimento Concluído



Figura 7 - Estaca 45+00,00 - Local com Pavimento Concluído




Figura 8 - Estaca 37+200,00 - Vista do Local de Início do Trecho



Figura 9 - Estaca 55+00,00 - Terraplenagem para Acesso ao Bairro



Figura 10 - Estaca 55+00,00 - Acesso ao Bairro Finalizado



Figura 11 - Estaca 57+00,00 - Vista da Terraplenagem da Marginal



Figura 12 - Estaca 57+00,00 - Vista do Local Finalizado



Figura 13 - Estaca 58+00,00 - Vista da Saída para a BR-116/PR - Trecho Concluído



Figura 14 - Estaca 58+00,00 - Vista da Drenagem Superficial



Figura 15 - Estaca 61+00,00 - Vista do Deslizamento do Aterro



Figura 16 - Local do Deslizamento Recomposto e Valeta de Proteção de Aterro Recuperada